 HÄSSLEHOLM MILJÖ AB VI BRINER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID	Dokumentnamn		
	Bilaga E: Specifika krav för Reningsverk		
Utfärdad Skyddscommitén	Godkänd/ansvarig Sven Carlsson	Datum 2020-12-01	Utgåva 01

Bilaga E Specifika krav för Reningsverket

Allmänt

- Hastigheten genom hela området är 20km/h
- Hjärtstartare finns på markerade platser: första våningen i kontorsbyggnad
- Första hjälpen utrustning finns på följande markerade platser: första våningen i kontorsbyggnad, i verkstad och maskinhus
- Vid studiebesök tillhandahåller handledaren väst
- Besökare/entreprenörer till anläggningen ska bära minst reflexväst alt. varselkläder vid arbete/vistelse på anläggning. På vissa specifika område där det krävs annan klädsel ska HMAB:s personal upplysa om detta före arbetets start.
- Fotografering och filmning på området är endast tillåten efter tillstånd från ansvarig besöksmottagare.
- Rökning får endast ske på obetalda raster och utanför inhägnat område.
- Skyltar, skyddsräcken och avstängningar skall uppmärksammas och följas.
- På anläggningen finns bland annat följande riskområden: Gasanläggning, zoner med brandfarliga och explosiva varor, reningsverk (med kemikalier) och dylikt (se karta). Detta är områden med stora risker för brand och explosion. Särskild försiktighet krävs mot gnistbildning och öppen eld.


Personlig skyddsutrustning

- Skyddsskor ska alltid användas i arbetet. Undantag görs för:
 - Kortare besök på arbetsplatsen
 - Kontorsarbete
 - Laboratoriearbete
- Skyddshjälm ska användas vid rörlägningsarbete, sprängningsarbete, lyftkransarbete och arbete som utförs på nivåskillnader.
- Skyddsglasögon ska användas vid:
 - Kapningsarbete
 - Nyttjande, beredning och hantering av kemikalier som innebär risk för ögon
 - Vegetationsröjning
- Besökare/entreprenörer skall följa givna instruktioner för användning av personlig skyddsutrustning

Specifika områden

- På anläggningen förekommer så kallade Heta arbeten. Detta kräver tillstånd och endast de tillståndsansvariga kan dela ut dessa.
- EX-zoner finns markerade på karta. Utanför varje område finns gul-svart skylt som uppmärksammar om risk för explosiv atmosfär. Här gäller följande:
 - Lämna mobiltelefon, nycklar, verktyg, ficklampor etc. dvs sådant som kan ge upphov till gnistor vid användning eller om man tappar dem utanför området.
 - Skaffa dig en uppfattning om snabbaste och säkraste utrymningsväg och tillse att denna inte är blockerad innan inträde.

> En del av Hässleholms kommun

 HÄSSLEHOLM MILJÖ AB VI BRINNER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID	Dokumentnamn Bilaga E: Specifika krav för Reningsverk		
	Utfärdad Skyddscommitén	Godkänd/ansvarig Sven Carlsson	Datum 2020-12-01


- Innan inträde i aktuellt område bör du förvissa dig om att gasläckage inte föreligger.
- Skulle du under vistelse i område känna en stickande lukt, känna yrsel eller illamående ska du skyndsamt lämna området genom säkraste utrymningsvägen.

Vid minsta osäkerhet ska du kontakta **FÖRESTÅNDAREN**, dvs den person på anläggningen som är ansvarig för att hanteringen av gas och arbete inom riskområden sker på ett säkert sätt.


Översiktskartor

Hässleholms reningsverk

Hovdalavägen 51, 281 35 Hässleholm



> En del av Hässleholms kommun

 HÄSSLEHOLM MILJÖ AB VI BRINNER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID	Dokumentnamn Bilaga E: Specifika krav för Reningsverk		
	Utfärdad Skyddskommittén	Godkänd/ansvarig Sven Carlsson	Datum 2020-12-01

Jag har tagit del och förstått innebörden av ovanstående:

Namn (texta) och företag

Datum och Namnteckning

Undertecknad del av dokument sparas av HMAB

> En del av Hässleholms kommun